Instrucciones de actualización de Firmware del Conceptronic CFULLHDMAi



A. Información de Actualización

El último firmware del CFULLHDMAi siempre se puede descargar usando la opción de actualización desde Internet que se encuentra en el menú de configuración del propio CFULLHDMAi. Obviamente, para poder usar esta opción asegúrese de tener su CFULLHDMAi conectado a Internet. Si no es el caso, puede usar la opción de actualización por USB tal y como se describe a continuación.

Nota: *A través de la opción de actualización por internet, sólo es posible actualizar a la última versión disponible. Si desea utilizar una versión de firmware anterior, entonces deberá descargar el firmware desde la página web de Conceptronic (www.conceptronic.net/downloads) y actualizar a través de la opción de actualización por USB*

Nota: *Esta actualización **NO** es compatible con el Conceptronic CFULLHDMA. Si dispone de un Conceptronic CFULLHDMA, deberá descargar la versión de firmware apropiada desde la página web de Conceptronic (www.conceptronic.net/downloads).*

Copyright® 2009 by Conceptronic – Reservados todos los derechos

B. Proceso actualización

1. Copie el fichero **"upgrade.bin"** de la carpeta de firmware correspondiente a su dirección MAC (ver nota importante superior), a la raíz del memory stick USB.
2. Conecte el stick de memoria USB al CFULLHDMAi.
3. Encienda el CFULLHDMAi con el botón rojo de encendido del mando a distancia.
4. Cuando se haya cargado el menú, presione el botón **"SETUP"** del mando a distancia.
5. En **"Configuración del Menú Principal"**, seleccione **"Versión"** » **"Actualización de Firmware"** y **"Actualización de USB"**.
6. Cuando se encuentra el fichero de actualización de firmware, aparecerán los mensajes **"Buscar imagen disponible: upgrade.bin"** y **"Actualizar ahora?"**. Seleccione **"Si"** y presione **"OK"** en el mando a distancia.
7. Siga las instrucciones que se muestren por pantalla.
8. Una vez que el proceso de actualización de firmware haya finalizado, se mostrará el mensaje **"Actualización Finalizada. Espere 10 segundos para reiniciar."**.
9. Cuando el CFULLHDMAi se haya reiniciado y se muestre el menú, ya estará listo para su uso.

Copyright® 2009 by Conceptronic – Reservados todos los derechos

C. Historial Actualizaciones

v1.17.43.xx 04 de Agosto, 2009

Solucionado:

- Problema HWICS.
- Problema de reproducción de ficheros AVI/TS.
- Problema de cuelgue con algunos ficheros JPEG.
- Problema en la reproducción de algunos ficheros MKV TS.
- No mostraba el logo de Shoutcast.

Mejorado:

- Rendimiento del cliente Samba.
- Rendimiento de la presentación de fotos.
- Comportamiento del comando (BACK) del Internet http stream.
- Rendimiento de Youtube.

Copyright® 2009 by Conceptronic – Reservados todos los derechos

v1.17.22.xx 22 de Junio, 2009

Añadido:

- Enlace HWICS como “Conceptronic recommends” / “Hwics://firrmware.conceptronic.net/cfullhdma/prefchannel.xml”
- Soporte para múltiples idiomas para la categoría YouTube.
- Enlace HWICS a NL - Hardware Info TV.
- Conceptronic recommends en iMedia.

Solucionado:

- El sistema se colgaba al reproducir los ficheros de vídeo y pausar durante varios minutes (cambio en el tamaño de memoria del kernel).
- MPEG2 no tiene sonido si la opción S/PDIFF está deshabilitada (off).
- La información EXIF de las fotos no se limpiaba en el modo diapositivas.
- El modo miniaturas algunas veces se colgaba.
- El sistema se colgaba al desconectar el cable de red mientras se reproducía un vídeo de youtube.
- Algunos ficheros MKV perdían el audio con DTS Passthrough.
- Al reproducir la misma canción una y otra vez en Music Auto Play se ha configurado como repeat.

Mejorado:

- Incrementado tiempo de búsqueda de unidades compartidas cuando se cambia de red.

Cambiado:

- Eliminado: Información de Número de Serie (S/N) de la página de versión.

Copyright® 2009 by Conceptronic – Reservados todos los derechos

v1.17.06.10 7 de Mayo, 2009

Añadido:

- Códigos infrarrojos para funciones especiales: (Codigos HEX : Rotar 0×68, Página arriba: 0×69, Página abajo: 0×6A, Avance rápido: 0×6D, Retroceso: 0×6C, BT: 0×63)
- Extensión de ficheros TRP para la reproducción de videos como mpeg2.

Solucionado:

- La dirección IP estática podría no guardarse correctamente.
- La funcionalidad de reset iMedia podría no funcionar correctamente.
- El logo SHOUTCast se muestra con mejor calidad.
- Los ficheros ISO, DVD/IFO podrían no reproducirse correctamente usando la última aplicación de software DMS de Conceptronic.
- El modo repetición de música se paraba cuando se cambiaba de directorio en el servidor.
- Acceder a una carpeta compartida en Vista sin password.
- Algunos videos de Youtube se bloqueaban.
- En algunos ficheros MKV no se podía avanzar rápido (FF).
- El volumen en algunos momentos era bajo.
- Algunos ficheros JPEG no se podían visualizar con el software DMS (añadido desde la 1.16.07).
- Algunos ficheros de video MPEG podían bloquear el dispositivo.
- El dispositivo podía quedar bloqueado cuando se mostraban las imágenes en miniatura.
- Cuando se realizaba un avance rápido o un rebobinado rápido se producían anomalías en la reproducción.
- Problemas de sincronización con algunos ficheros MKV con audio DTS.
- Error 301 al reproducir el siguiente video de la lista de Youtube.
- Problemas de sincronización con ficheros AC3 -> OGG vorbis.
- El avance rápido en DVD variaba dependiendo del DVD que se reproducía.

Mejorado:

- Traducciones en el idioma (se continúan mejorando las traducciones).

Modificado:

- Algunas entradas de SHOUTcast (SHOUTcast requiere certificado).
- Algunos texto en el entrono gráfico (algunos textos siguen sin traducción).
- Nuevo estilo en la configuración (iconos reorganizados).
- Eliminado el modo 1080P en la salida por componente (la salida por componente es máximo 1080i).

Copyright® 2009 by Conceptronic – Reservados todos los derechos

v1.16.06.10 3 de Abril, 2009

Añadido:

- Selección de salida de audio S/PDIF para AAC, AC3 and WMA (Pro). Escoja entre PCM (estereo) o RAW (pass through, no se realiza conversión). DTS siempre se realiza como pass through en modo RAW.
- Logo oficial de Shoutcast (pendiente de acuerdo).
- Soporte para YouTube.
- Opción para resetear iMedia a sus valores por defecto.
- Soporte para la extensión de video M4V.
- Cuando está habilitado EDID y se usa HDMI, el dispositivo automáticamente seleccionará la resolución de salida más alta.

Solucionado:

- El cliente UPnP se cuelga cuando hay presente en la misma red un dispositivo Sonos.
- El cliente UPnP se cuelga cuand se activa Nero Media Home server en la misma red.
- Algunos ficheros MP3 no se pueden reproducir hasta el final.
- Status incorrecto de BitTorrent.
- Algunas imágenes JPEG podían colgar el sistema.
- Los ficheros BMP de 8-bit pueden colgar el sistema al usar el modo Thumbnail.

Cambiado:

- El volumen mínimo se ha fijado en -54dB y el volumen máximo en 0dB para solucionar algunas problemas de ruido.

  Nota: Previamente el nivel de volumen 16 era 0dB, ahora el nivel de volumen 32 es 0dB. Si previamente se usaba el nivel 16, ahora se debería usar el nivel 32 para obtener el mismo volumen.
- La opción WPA-PSK option es ahora WPA-PSK/WPA2-PSK (AES está soportado y se detectará automáticamente).

---

v1.15.15.10 2 de Marzo, 2009

Solucionado:

- Problema al reanudar ficheros TS.
- Problema con el modo A-B en los ficheros TS.
- Problemas con ficheros TS/VC1.
- La barra de tiempo se congela en determinados ficheros.
- No se pueden reproducir ficheros MKV si el fichero tiene dos pistas DTS y Vorbis.
- Problema de salto de audio al pasar AC3 a través de la salida SPDIF si se selecciona la salida de digital a "SPDIF/RAW".
- Determinados ficheros avi puede colgar el sistema.
- Problema con los M3U que tengan entrada extra VLC tag EXTVLCOPT.
- Problema con el ID3 tag de los MP3.
- Saltos de audio AC3 pass-through.

Copyright® 2009 by Conceptronic – Reservados todos los derechos

- Problema con el salvapantallas.
- Problema con Ogg de 6 canales.
- Problema de loop en los subtítulos DVD.
- Problema de cuelgue al conectar disco duro externo USB.
- La auto sincronización HDMI causa que no haya sonido HDMI al reproducir determinados ficheros.
- No se puede cambiar la pista de audio de los ficheros de vídeo MPEG2 y TS con el nuevo SDK.
- Algunos elementos DLNA fallidos.
- El sistema se cuelga si el servidor se cae repentinamente al empezar la reproducción.
- El sistema se cuelga al acceder a todos los vídeos en algunos NAS.
- Problema en la dirección IP.
- Editar la carpeta iMedia (no era posible).
- No se podían reproducir streams ASX con múltiples pistas.

Añadido:

- Función Shoutcast.
- Información JPEG exif para foto.
- Información de disco duro y usb flash.
- Botón ENTER para navegar en las opciones del setup.
- Función de ordenación para otros servidores UPnP.
- Opción Auto-Sync (Por defecto = off).
- Media Info (presione dos veces 'DISPLAY' durante la reproducción para mostrar la información del fichero multimedia)

Mejorado:

- Problema del tiempo de carga de ficheros TS
- Actualizado el Sigma Design SDK a la versión 2.8.4.1.
- Cambiado Setup/System Setup.

---

v1.12.04.10 1 de Diciembre, 2008

- Versión Inicial.

Copyright® 2009 by Conceptronic – Reservados todos los derechos