



CONCEPTRONIC

Multi Language Quick Guide

M.2 SSD Enclosure USB 3.1 Type-C


HDE01G



V1.0

Assembly Guide

● Step 1



English : Remove the two screws out, and then remove the PCB.

Deutsch : Entfernen Sie die beiden Schrauben und anschließend die Leiterplatte.

Français : Retirez les deux vis, puis retirez la carte de circuit imprimé.


Español : Quite los dos tornillos y, a continuación, retire la placa de circuito impreso.

Italiano : Rimuovere le due viti, quindi rimuovere la PCB.

Português : Remova os dois parafusos e, em seguida, remova a placa PCB.

Polski : Wykręć dwie śruby i wyjmij płytkę drukowaną.

● Step 2



English : Install the M.2 SSD into PCB and secure it with a screw.

Deutsch : Installieren Sie die M.2-SSD in der Leiterplatte und sichern Sie sie mit einer Schraube.

Français : Installez le SSD M.2 dans la carte de circuit imprimé et fixez-le avec une vis.


Español : Instale la SSD M.2 en la placa de circuito impreso y fíjela con un tornillo.

Italiano : Installare M.2 SSD nella PCB e fissarla con una vite.

Português : Instale o SSD M.2 na placa PCB e fixe-o com um parafuso.

Polski : Zainstaluj dysk SSD M.2 na płytce drukowanej i dokręć go śrubą.

● Step 3



English : Slide the PCB back into the enclosure. Replace the front plate and fix it with the screws which were removed in step 1.

Deutsch : Schieben Sie die Leiterplatte wieder in das Gehäuse. Bringen Sie die Frontblende wieder an und befestigen Sie diese mit den in Schritt 1 entfernten Schrauben.

Français : Faites coulisser la carte de circuit imprimé pour la remettre dans le boîtier. Remettez la plaque avant et fixez-la avec les vis retirées à l'étape 1.

Español : Deslice la placa de circuito impreso hacia atrás para insertarla en la carcasa. Vuelva a colocar la placa frontal y fijela con los tornillos que retiró en el paso 1.

Italiano : Far scorrere di nuovo la PCB nell'alloggiamento. Riporre la piastra anteriore e fissarla con le viti rimosse al punto 1.

Português : Volte a introduzir a placa PCB na caixa. Volte a colocar a placa frontal e fixe-a com os parafusos removidos no passo 1.

Polski : Wsuń płytkę drukowaną z powrotem do obudowy. Załóż z powrotem panel przedni i zamocuj go śrubami odkręconymi w kroku 1.

Assembly Finished!

Conceptronic HDE01G

1. Package contents

- M.2 SSD Enclosure
- USB 3.1 Type-C cable
- Screws and screwdriver
- Multi language quick installation guide

2. Installation & usage

Connect to computer

- Connect the USB Type-C cable to the enclosure and to a free USB port on your computer.

The computer will automatically recognize and install the new hardware. No driver installation is required.

NOTE:

To enjoy USB 3.1 super speed up to 10Gbps, your computer must be equipped with built-in USB 3.1 ports, or a USB 3.0 host PCI-e card. (If the USB cable is connected to USB2.0, the transfer speed will down to 480Mbps.)

Disconnect to computer

The M.2 SSD Enclosure must be removed safely before you disconnect it from your computer, in order to prevent data loss.

- Double click on the **“Safely Remove Hardware”** icon in your system tray.



The **“Safely Remove Hardware”** window will be shown.

- Click on the connected M.2 SSD Enclosure (often listed as **“USB Mass Storage Device”**) and click the **“Stop”** button.
- Confirm the disconnection by clicking **“OK”**.

The M.2 SSD Enclosure is now safely removed from your computer.

1. Packungsinhalt

- M.2 SSD Enclosure
- USB 3.1 Type-C cable
- Screws and screwdriver
- Multi language quick installation guide

2. Installation & Verwendung

Mit Computer verbinden

- Verbinden Sie das USB-Type-C-Kabel mit dem Gehäuse und einem freien USB-Anschluss an Ihrem Computer.

Der Computer erkennt und installiert automatisch die neue Hardware. Es ist keine Treiberinstallation erforderlich.

Hinweis:

Damit Sie von USB-3.1-Super-Speed bis 10Gb/s profitieren können, muss Ihr Computer mit integrierten USB-3.1-Ports oder einer USB-3.0-Host-PCI-E-Karte ausgestattet sein. (Falls das USB-Kabel mit USB 2.0 verbunden ist, verringert sich die Übertragungsgeschwindigkeit auf 480 Mb/s.)

Vom Computer trennen

Das M.2-SSD-Gehäuse muss zur Vermeidung von Datenverlust vor dem Trennen von Ihrem Computer sicher ausgeworfen werden.

- Doppelklicken Sie auf das Symbol „**Hardware sicher entfernen**“ in der Kontrollleiste.



Daraufhin wird das Fenster „**Hardware sicher entfernen**“ angezeigt.

- Klicken Sie auf das verbundene M.2-SSD-Gehäuse (häufig als „**USB-Massenspeichergerät (USB Mass Storage Device)**“ aufgelistet) und anschließend auf „**Stopp (Stop)**“.
- Bestätigen Sie das Entfernen durch Klicken auf „**OK**“.

Das M.2-SSD-Gehäuse wurde nun sicher von Ihrem Computer ausgeworfen.

1. Contenu du Coffret

- M.2 SSD Enclosure
- USB 3.1 Type-C cable
- Screws and screwdriver
- Multi language quick installation guide

2. Installation & Utilisation

Connexion à l'ordinateur

- Raccordez le câble USB Type-C au boîtier et à un port USB libre sur votre ordinateur.

L'ordinateur reconnaît et installe automatiquement le nouveau matériel. Aucune installation de pilote n'est requise.

REMARQUE :

Pour bénéficier de la norme USB 3.1 Super Speed jusqu'à 10 Gbit/s, votre ordinateur doit être équipé de ports USB 3.1 intégrés ou d'une carte PCI-e hôte USB 3.0. (Si le câble USB est raccordé à un port USB2.0, la vitesse de transfert descendra à 480 Mbit/s.)

Déconnexion de l'ordinateur

Le boîtier SSD M.2 doit être retiré correctement avant de le déconnecter de votre ordinateur, afin d'éviter une perte de données.

- Cliquez deux fois sur l'icône "**Retirer le Périphérique en Toute Sécurité**" du plateau système.



La fenêtre "**Retirer le Périphérique en Toute Sécurité**" s'affiche alors.

- Cliquez sur le boîtier SSD M.2 connecté (souvent identifié « **Périphérique de stockage de masse USB (USB Mass Storage Device)** ») et cliquez sur le bouton « **Arrêt (Stop)** »
- Confirmez la déconnexion en cliquant sur "**OK**".

Le boîtier SSD M.2 est à présent retiré correctement de votre ordinateur.

Conceptronic HDE01G**1. Contenido del paquete**

- M.2 SSD Enclosure
- USB 3.1 Type-C cable
- Screws and screwdriver
- Multi language quick installation guide

2. Instalación & Utilización**Conectar su PC**

- Conecte el cable USB Tipo-C al a la carcasa y a un puerto USB libre de su PC.

El equipo reconocerá e instalará automáticamente el nuevo hardware. No es necesario instalar ningún controlador.

NOTA:

Para disfrutar de la supervelocidad USB 3.1 de 10 Gbps, el equipo debe contar con puertos USB 3.1 integrados o una tarjeta PCI-e de host USB 3.0. (Si el cable USB está conectado a USB 2.0, la velocidad de transferencia bajará a 480 Mbps).

Desconectar de su PC

La carcasa SSD M.2 debe quitarse de manera segura antes de desconectarla de su PC para evitar la pérdida de datos.

- Haga doble clic en el icono **“Quitar hardware con seguridad”** de la bandeja de sistema.



Se mostrará el recuadro de **“Quitar hardware con seguridad”**.

- Haga clic en la carcasa SSD M.2 (suele aparece como **“Dispositivo de almacenamiento masivo USB (USB Mass Storage Device)”**) y haga clic en el botón **“Detener”**.
- Confirme la desconexión haciendo clic en **“Aceptar”**.

La carcasa SSD M.2 ahora se elimina de manera segura de su computadora.

Conceptronic HDE01G

1. Contenuto del pacco

- M.2 SSD Enclosure
- USB 3.1 Type-C cable
- Screws and screwdriver
- Multi language quick installation guide

2. Installazione & Uso

Collegamento al computer

- Collegare il cavo USB Tipo C all'alloggiamento e ad una porta USB libera sul computer.

Il computer riconosce e installa automaticamente il nuovo hardware. Non è richiesta l'installazione del driver.

NOTA:

Per utilizzare USB 3.1 Super Speed fino a 10 Gbps, il computer deve essere dotato di porte USB 3.1 integrate o una scheda PCI-3 host USB 3.0. (Se il cavo USB è collegato a USB2.0, la velocità di trasferimento si riduce a 480 Mbps.)

Scollegamento dal computer

L'alloggiamento M.2 SSD deve essere rimosso in modo sicuro prima di scollegarlo dal computer per evitare la perdita di dati.

- Fare doppio clic sull'icona di **"Rimozione sicura hardware"** nel vassoio di sistema.



Apparirà la finestra relativa alla **"Rimozione sicura hardware"**.

- Fare clic sull'alloggiamento M.2 SSD collegato (spesso elencato come **"Dispositivo di archiviazione di massa USB (USB Mass Storage Device)"**) e fare clic sul tasto **"Arresta (Stop)"**.
- Confermare che si desidera realizzare la sconnessione facendo clic su **"OK"**.

L'alloggiamento M.2 SSD viene quindi rimosso in modo sicuro dal computer.

1. Conteúdo da embalagem

- M.2 SSD Enclosure
- USB 3.1 Type-C cable
- Screws and screwdriver
- Multi language quick installation guide

2. Instalação & Utilização

Ligar ao computador

- Ligue o cabo USB Tipo C à caixa e a uma porta USB livre no seu computador.

O computador irá reconhecer e instalar automaticamente o novo hardware. Não é necessário instalar qualquer controlador.

NOTA:

Para desfrutar de USB 3.1 super speed até 10 Gbps, o seu computador deverá estar equipado com portas USB 3.1 incorporadas, ou uma placa PCI-e USB 3.0 . (Se o cabo USB estiver ligado a USB2.0, a velocidade de transferência diminuirá para 480 Mbps.)

Desligar do computador

A caixa para SSD M.2 deve ser removida em segurança antes de ser desligada do seu computador para evitar perda de dados.

- Faça um duplo clique no ícone **“Safely Remove Hardware”** (Remover o hardware com segurança) na sua bandeja de sistema.



A janela **“Safely Remove Hardware”** (Remover o Hardware com segurança) aparece.

- Clique na caixa para SSD M.2 SSD (frequentemente apresentada como **“Dispositivo de armazenamento de massa USB (USB Mass Storage Device)”**) e clique no botão **“Parar (Stop)”**.
- Confirme que quer desligar carregando em **“OK”**.

A caixa para SSD M.2 estará assim removida em segurança do seu computador.

1. Zawartość opakowania

- M.2 SSD Enclosure
- USB 3.1 Type-C cable
- Screws and screwdriver
- Multi language quick installation guide

2. Instalacji & stosowanie

Podłącz do komputera

- Podłącz kabel USB typu C do obudowy i do wolnego gniazda USB komputera. Komputer rozpozna i zainstaluje nowy sprzęt automatycznie. Nie jest konieczna instalacja sterownika.

UWAGA:

Aby móc korzystać z właściwej dla standardu USB 3.1 szybkości do 10Gb/s, komputer musi mieć wbudowane gniazda USB 3.1 lub kartę hosta USB 3.0 ze złączem PCI-e. (Jeśli kabel USB zostanie podłączony do gniazda USB2.0, szybkość transferu będzie ograniczona do 480 Mb/s.)

Odłącz od komputera

Przed odłączeniem dysku SSD w obudowie M.2 od komputera należy wykonać procedurę bezpiecznego usuwania sprzętu (wysunięcia), aby uniknąć utraty danych.

- Kliknij dwukrotnie ikonę „**Bezpieczne usuwanie sprzętu**” w zasobniku systemowym.



Zostanie wyświetlone okno „**Bezpieczne usuwanie sprzętu**”.

- Kliknij ikonę podłączonej obudowy SSD M.2 (często jest opisana jako „**Urządzenie pamięci masowej USB (USB Mass Storage Device)**”) i kliknij przycisk „**Zatrzymaj (Stop)**”.
- Potwierdź odłączenie, klikając **OK**.

Dysk SSD w obudowie M.2 można teraz bezpiecznie odłączyć od komputera.